

## 監察院國防及情報委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
106 國調 0013	<p>◆其他績效</p> <p>烏坵島上所有營兵舍均由兵工自建，完成於五、六十年代。由於島上水源不足，水泥骨材因拌合海水，如今皆成海砂屋，混凝土外層爆裂、鋼筋銹蝕膨脹、牆面滲水白華，誠屬有立即危險、亟待拆除改建之建築物；為勉強使用，官兵多在天花板加設木夾板，下以臨時鋼支柱支撐，許多加撐之木夾板亦已滲水漚爛塌陷，危及起居坐臥其間之官兵；環顧島上四周，一片破落景象，令人泫然欲泣，倘非本案新建工程，「同島一命、永保烏坵」的陸戰弟兄，將永遠無法離開狹仄湫隘的營兵舍及坑道。國防部允應竭盡所能，如期如質完成「烏坵營區新建工程第二標案」，提振官兵士氣、改善官兵生活、結合戰備任務、精實部隊戰力。</p>	<p>國防及情報、交通及採購委員會 107.03.22 第 5 屆第 15 次聯席會議決議：結案存查。</p>