

監察院糾正案件結案情形一覽表 108 年 7 月

案號	被糾正機關改善情形	結案情形
107 財 正 00 15	<p>設施改善情形：</p> <p>◆ 產生行政變革績效</p> <p>一、關於大林電廠「大林～高港 345kV 輸電線路」三處連絡橫坑構築及冰凍工程，已分別於 107 年 12 月 23 日（CP1）順利施工完成，潛盾洞道並於 108 年 2 月 21 日完成貫通，已可確保洞道安全無虞。後續台灣電力股份有限公司將在工作安全原則下，儘速完成電纜線延放與機電設備安裝，俾該線路工程如期如質加入系統。</p> <p>二、有關將本案經驗納入後續計畫之重要經驗回饋事宜，台灣電力股份有限公司已於大潭電廠發電計畫「技術服務工作合約」第 4 章招標規範、第 2 條服務工作範圍內增列顧問公司須會同專業第三方公正機構之 ASME 授權檢驗員（由顧問公司聘僱）及廠商稽查壓力件製造廠、派員駐廠等條文內容；如顧問公司執行有缺失時，可引用「技術服務工作合約」第 1 章委託技術服務契約、第 14 條權利、義務及責任之第 7 項及第 8 項規定，追究顧問公司責任。</p> <p>三、未來台灣電力股份有限公司開發計畫之環境影響評估相關報告書經行政院環境保護署審查通過後，將於台灣電力股份有限公司網站揭露相關環評書件內容，供民眾參閱。</p>	<p>財政及經濟委員會 108.07.03 第 5 屆第 64 次會議決議：糾正案結案存查。</p>

資料來源：各常設委員會、委員會管理系統、各委員會決議通知單
編製單位：綜合規劃室