


附件

「旭海部落道路改善工程」施工前後照片



資料來源：[https:// wuo-wuo.com/report/171-wuo-weekly-news/weekly/1719-20230313new](https://wuo-wuo.com/report/171-wuo-weekly-news/weekly/1719-20230313new)

「旭海部落道路改善工程」對生態之影響

	
<p>路線南段-水泥路面及擋土牆 已完工</p>	<p>計畫路線靠海岸林側之擋土牆</p>
	
<p>擋土牆高度約 75cm，不利於 陸蟹降海移動</p>	<p>靠海岸側之地被植物已移除，且 鋪設卵石</p>

資料來源：屏東縣政府

「旭海部落道路改善工程」對生態之影響



道路現場所見陸蟹



水泥路面和擋土牆所見陸蟹



攀爬麻布袋和所見陸蟹



攀爬麻布袋和所見陸蟹



撿拾的陸蟹



撿拾的陸蟹

資料來源：張怡律師

「旭海部落道路改善工程」生態缺失改善—改善後現況

		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>

資料來源：屏東縣政府

「旭海部落道路改善工程」生態缺失改善—改善後現況

		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>

資料來源：屏東縣政府

「旭海部落道路改善工程」生態缺失改善—改善後現況

		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>

資料來源：屏東縣政府

「旭海部落道路改善工程」生態缺失改善—改善後現況

		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>

資料來源：屏東縣政府

「旭海部落道路改善工程」生態缺失改善—改善後現況

		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>

資料來源：屏東縣政府

「旭海部落道路改善工程」生態缺失改善—改善後現況

		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>

資料來源：屏東縣政府

「旭海部落道路改善工程」生態缺失改善—改善後現況

		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>
		<p>說明： 0K+363~1K+760 (改善後)</p> <p>拍攝時間： 113/04/12</p>

資料來源：屏東縣政府

「旭海部落道路改善工程」生態缺失改善—改善後現況



資料來源：屏東縣政府